

# 雄国湿原利用調査

## 【目的】

雄国沼湿原における木道の保全状況、休憩舎付近の探勝路、八方台からの探勝路、レンゲツツジやニッコウキスゲなどの植物の開花状況他の調査を実施したので問題点をここに報告する。

## 【概要】

1. 実施日 5月20日 晴れ 6月4日 曇り 6月24日 くもり  
7月7日 晴れ 9月20日 はれ
2. 調査者 本多勝男、友坂豊

## 【調査結果】

5月20日： 八方台より猫石休憩舎経由雄国沼湿原のコースを歩く

- ・ 登山道に残雪がまだまだあった ①
- ・ 登山道の杭が傷んでいた ②
- ・ 登山道に倒木や覆い被さっている木があった ③
- ・ 湿原内の木道に段差がみられた ④
- ・ 湿原の木道に樹木などが覆い被さっていた ⑤
- ・ リュウキンカ、キクザキイチゲが開花していた ⑥
- ・ 登山道がU字溝みたいになっていた ⑦
- ・ 手作りの看板があった ⑧

6月4日： 押子沢探勝路より雄国沼湿原のコースを歩く

- ・ 休憩舎近くの水飲み場の階段が壊れていた ⑨
- ・ せせらぎ探勝路を登りきった所の階段が壊れていた ⑩

6月24日： 押子沢探勝路より雄国沼湿原のコースを歩く

- ・ 押子沢の駐車場があふれていた ⑪
- ・ 探勝路が少し崩れていた ⑫
- ・ 探勝路がU字溝みたいになっていた ⑬
- ・ 探勝路に根が張り出していた ⑭
- ・ 湿原に踏み込みの跡 ⑮
- ・ 木道が斜めになっていた ⑯

7月7日： 押子沢探勝路より雄国沼湿原経由ラビスパコースを歩く

- ・ 探勝路に倒木があった ⑰
- ・ U字溝みたいになっていた探勝路がぬかるみになっていた ⑱
- ・ 湿原の食事場所の踏み込む跡 ⑲

9月20日： 押子沢探勝路より雄国沼湿原のコースを歩く

- ・ 探勝路に倒木があった ⑳
- ・ 木道に草が覆い被さっていた ㉑

#### 【考 察】

- ・ 全体的に階段の土留めや杭が壊れているので早急に対策が必要と思う。②⑩⑫
- ・ 今年は探勝路に多くの倒木がや、覆い被さっている樹木、根などが見られた。③⑭⑰⑳
- ・ 雄国沼休憩舎から雄国沼登山道と押子沢への分岐までの探勝路やせせらぎ探勝路では毎年雨のあと土砂が流され、ぬかるみ状態になり迂回する為に踏み込み跡が見られたので対策が必要と思う。⑦⑬⑱
- ・ 休憩舎から水飲み場までの階段が壊れ危険な状態なので早急に修理が必要かと思う。⑨
- ・ 去年も手作りの看板があったのに、今回も同じ状態なのできちんとした看板を立てる必要があると思う。⑧
- ・ 湿原の中の木道に段差や斜めになっている個所が見られた。④⑯
- ・ 毎年、湿原の休憩個所などで足下の踏み込みが見られた。⑮⑲
- ・ 木道に覆い被さる樹木が毎年見られ、伐採が必要かと思う。⑤ ㉑
- ・ 毎年ニッコウキスゲの時期になると駐車場が足りなくなる⑪